



कायालय नगरपालिका परिषद्, नरसिंहपुर कम.प्र. १

-----

3173/फायर/20

नरसिंहपुर दिनांक .....

अनापत्ति प्रमाणपत्र

=====

प्रमाणित किया जाता है कि निकाय के अग्निशमन प्रभारी अधिकारी श्री बी.एस. मेहते द्वारा मर्हिर्षि विघ्न मंदिर बाय्मास रोड नरसिंहपुर का निरीक्षण किया गया और पाया की स्कूल के कमरे पर्याप्त हवादार एवं भवन के दोतरफ से उतरने-चढ़ने के लिए सीढ़िया बनी हुई हैं तथा भवन में फायर सिंहर लगे हुए हैं। जो कि अग्नि शमन सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद्  
नरसिंहपुर कम.प्र. १